

2018 月 10 月 05 日

お客様各位



株式会社東海ヒット  
代表取締役社長 土屋秀治

## 「MATS シリーズ」修理受付終了及び代替品のご案内

この度弊社では、下記製品の修理対応を終了させて頂く事となり、下記の通りご案内申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、代替品をご検討いただきたくお願い申し上げます。ご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせください。

### 1、修理受付終了製品

MATS シリーズ (代表的な型式)

型式 : MATS-55R30 / MATS-55R、MATS-505R30 / MATS-505R

MATS-55SF / MATS-505SF、MATS-55AXK-D、MATS-SP、MATS-SPE

MATS-4020WF

\*その他「MATS」から始まる製品は全て対象となります。

\*型式の確認方法：コントローラの背面のシールに記載してあります。

### 新旧型式対比表

旧	新
MATS-55R30/MATS-55R	TPi-110RX
MATS-505R30/MATS-505R	TPi-108RX
MATS-55SF/MATS-505SF	TPi-SX
MATS-55AXK-D	TPi-SQX
MATS-SP	TPiE-SP
MATS-SPE	TPiE-SPE
MATS-4020WF	TPi-UNIX

2、修理受付終了時期

2019年6月30日受付分をもちまして、修理対応終了とさせていただきます。

3、代替品

ご使用のMATSシリーズ型式及びシリアル番号を弊社までご連絡下さい。  
担当より代替品のご案内をさせていただきます。

4、本件に関するお問合せ先

株式会社 東海ヒット ソリューショングループ

TEL 0544-24-6699 FAX 0544-24-6641 E-mail [solution@tokaihit.com](mailto:solution@tokaihit.com)

以上