

2018年10月吉日

お客様各位



株式会社東海ヒット
代表取締役社長 土屋秀治

「MATSシリーズ」修理受付終了及び代替品のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、下記製品の修理対応を終了させて頂く事となり、下記の通りご案内申し上げます。お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、代替品をご検討いただきたくお願い申し上げます。ご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせください。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1、修理受付終了製品

MATSシリーズ

型式：MATS-55R30、MATS-505R30、MATS-55SF、MATS-505SF、MATS-SP等

*その他「MATS」から始まる製品は全て対象となります。

*型式の確認方法：コントローラの背面のシールに記載してあります。

新旧型式対比表

旧	新
MATS-55R30	TPi-110RX
MATS-505R30	TPi-108RX
MATS-55SF	TPi-SX
MATS-SP	TPiE-SP
MATS-SPE	TPiE-SPE

2、修理受付終了時期

2019年6月30日受付分をもちまして、販売・修理対応終了とさせていただきます。

3、代替品

ご使用のMATSシリーズ型式及びシリアル番号を弊社までご連絡下さい。

担当より代替品のご案内をさせていただきます。

4、本件に関するお問合せ先

株式会社 東海ヒット ソリューショングループ

TEL 0544-24-6699 FAX 0544-24-6641 E-mail solution@tokaihit.com

以上